

Description du projet : Réhabilitation de la maison Longet pour accueillir un équipement à la petite enfance, des locaux pour la paroisse et 2/4 logements dans les combles.

Lieu : Sévrier (74)


Montant des travaux : 2 700 000 €

Année de livraison : 2021

Superficie : 1 025 m²

Maître d'Ouvrage : Mairie de Sévrier

Enjeux Environnementaux : Tuiles en terre cuite, Enduit à chaux, Bardage bois, etc.



Matériaux façade

Description du projet : Réalisation d'une extension et création de réserves pour le Musée Cécile Sabourdy

Lieu : Vicq s/Breuilh (87)

Montant des travaux : 1 510 000 €

Année de livraison : 2024

Superficie : 200 m²

Maître d'Ouvrage : Mairie de Vicq s/Breuilh

Enjeux Environnementaux : Matériaux biosourcés,
Béton de chanvre



Entrée



Bibliothèque



Tissannerie



Surélévation et aménagement des bureaux de la Semip

Description du projet : Surélévation et l'aménagement des bureaux. Marquer une différence entre existants en briques et la surélévation contemporaine.

Lieu : Pantin (93)

Montant des travaux : 1,1 M €

Année de livraison : APD 2024

Superficie : 560 m²


Maître d'Ouvrage : SEMIP de Pantin

**Enjeux
Environnementaux :** Matériaux biosourcés
Béton de Chanvre



Description du projet :	Réhabilitation du bâtiment de l'école d'ergothérapie ADERE
Lieu :	Paris 20 ^{ème} (75)
Montant des travaux :	1,2 M €
Année de livraison :	ESQ 2024
Superficie :	777 m ²
Maître d'Ouvrage :	ADERE
Enjeux Environnementaux :	ITE en laine de bois avec enduit et filets soutenant une végétation grimpante
Architecte :	FORALL STUDIO

Façades projet




FACADE NORD-EST

Utilisation des réservations existantes avec démolition des allèges pour fenêtre toute hauteur
La trame des menuiseries est à définir

Absence de végétalisation sur le pied de façade :
• Possibilité de dévier la végétation ?
• Mettre en place une différence de traitement de cette partie de la façade pour appuyer l'entrée ?
• Intégrer une fenêtre donnant sur l'entrée, dans l'alignement des menuiseries existantes ?

Modifications principales :

- Mise en place d'un ITE en laine de bois avec enduit et filets soutenant une végétation grimpante
- Démolition des allèges des menuiseries du RDC
- Remplacement de toutes les menuiseries par des menuiseries bois ou aluminium double vitrage
- Remplacement de la couverture par une couverture tuile



FACADE NORD-OUEST

Possibilité de mettre en place une porte battante